

○県道70号(秦野清川)における被災箇所の復旧進捗状況

【1工区 (18.5kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



令和元年11月撮影



本復旧着手

【2工区 (19.2kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



令和2年5月撮影



本復旧着手

被災直後

仮復旧完了

本復旧作業状況

○県道70号(秦野清川)における被災箇所の復旧進捗状況

【3工区 (19.7kp付近) 斜面崩落】

令和元年11月撮影



令和元年12月撮影



本復旧着手

【4工区 (20.3kp付近) 道路崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧完了

令和3年1月撮影



本復旧作業状況

○県道70号(秦野清川)における被災箇所への復旧進捗状況

【5工区 (20.8kp付近) 斜面崩落】



【6工区 (21.1kp付近) 斜面崩落】



被災直後

仮復旧完了

本復旧作業状況

○県道70号(秦野清川)における被災箇所への復旧進捗状況

【7工区 (21.4kp付近) 斜面崩落】



【8工区 (22.1kp付近) 斜面崩落】



被災直後

仮復旧完了

本復旧作業状況

○県道70号(秦野清川)における被災箇所への復旧進捗状況

【9工区 (23.3kp付近) 斜面崩落】



【10工区 (23.5kp付近) 斜面崩落】



被災直後

仮復旧完了

本復旧作業状況

○県道70号(秦野清川)における被災箇所への復旧進捗状況

【11工区 (23.6kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



令和2年5月撮影



令和3年2月撮影




【12工区 (23.9kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



令和2年5月撮影



被災直後

仮復旧完了

本復旧作業状況

○県道70号(秦野清川)における被災箇所への復旧進捗状況

【13工区 (24.6kp付近) 斜面崩落】



【14工区 (25.0kp付近) 斜面崩落】



被災直後

仮復旧完了

本復旧完了
本復旧作業状況

○県道70号(秦野清川)における被災箇所の復旧進捗状況

【15工区 (26.4kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



令和2年5月撮影



本復旧着手

【16工区 (26.8kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



令和2年5月撮影



本復旧着手

被災直後

仮復旧完了

本復旧作業状況

○県道70号(秦野清川)における被災箇所への復旧進捗状況

【17工区 (27.1kp付近) 道路崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧完了

本復旧着手

本復旧作業状況